

Bienco

MA009-04 Cali
MA2004/092 Bogotá

RECIBO CONFORME DE REPARACIONES

FAA-01

Version: 2

Fecha de aprobación:

28/04/2008

Página: 1 de 1

Fecha de solicitud arreglo:

09-20-2024

Fecha terminación arreglo:

09-25-2024

Nombre del Arrendatario:

Bienco S.O.S

Dirección:

CL-16 # 100A-93

Teléfono:

Contrato #:

DAÑOS REPARADOS

1 sellado con silicona de mason

2
3 yesos y pintura de columna y pared sala

4
5 de espera

Observaciones:

SPAINC S.A.S.
NIT. 805.000.082-4

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por la persona encargada del inmueble en el momento de terminación del arreglo.

FIRMA DE ARRENDATARIO:

25 SEP. 2024

FIRMA CONTRATISTA

C.C.

DOCUMENTO RECIBIDO PARA ESTUDIO
SIN QUE IMPLIQUE APROBACION Y
ACEPTACION POR ESTE SELLO

C.C.

Wilson UM

BIENCO

MA009-04 Cali

MA2004/092 Bogotá

RECIBO CONFORME DE REPARACIONES

FAA-01

Version 2

Fecha de aprobación

28/04/2008

Página: 1 de 1

Fecha de solicitud arreglo: 09-20-2024 Fecha terminación arreglo: 09-25-2024

Nombre del Arrendatario: BIENCO SOR Dirección: CL-16 # 100A-93

Teléfono: Contrato #:

DAÑOS REPARADOS

- 1 sellado con silicona de mason
- 2
- 3 yesos y pintura de columna y parte sala
- 4
- 5 de espera

Observaciones:

SPAINC, S.A.S.
 NIT. 805.000.082-4
 DOCUMENTO RECIBIDO PARA ESTUDIO
 SIN QUE IMPLIQUE APROBACION Y
 ACEPTACION POR ESTE SELLO

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por la persona encargada del inmueble en el momento de terminación del arreglo.

FIRMA DE ARRENDATARIO :	FIRMA CONTRATISTA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
C.C.:	C.C: Wilson UM